

REGISTR RIZIK

9. ČERPACÍ STANICE, CHLADICÍ VĚŽE, KOMÍNY

9.1 Specifika pohybu v objektu

P.č.	Zdroj rizika	Riziko, ohrožení	Závažnost	Pravděpodobnost	Míra rizika	Opatření	Bezpečnostní požadavek
1	Bazény a nádrže	Pád do provozních látek propadnutím nebo přepadnutím přes technickou konstrukci, utonutí	2	a	přijatelné	Při pohybu v prostorech používat pouze stanovené komunikace, nepřekonávat zábrany proti pádu, nepřibližovat se k nádržím do vzdálenosti menší než 1,5 m. Zajistit možnost vyproštění osob z nádrží a bazénů.	
2	Výškové objekty (komíny, chladicí věže) - Komunikace technické konstrukce, plošiny, schody, žebříky	Pád z výšky, do hloubky propadnutím nebo přepadnutím přes technickou konstrukci	3	a	mírné	Dodržovat zákaz překonávání technických konstrukcí na ochranu proti pádu z výšek nebo do hloubky (tzn. zábradlí, atiky, zídky apod.). Před vstupem na technickou konstrukci (lávky, plošiny, rošty atd.) provést vizuální kontrolu, závady ihned hlásit příslušnému zaměstnanci-správci objektu. Dodržovat zákaz neoprávněné manipulace s ocelovými konstrukcemi (lávky, plošiny, rošty, zábradlí atd.) tzn. demontáže, změny, poškozování apod.	ECH PA 0004 - Pravidla chování v ECH a. s.
		Pád ze schodů/žebříku, poranění částí těla v	2	b	mírné	Před výstupem provést vizuální kontrolu, nepoužívat poškozené žebříky, žebříky namrzlé, znečištěné apod. Na žebříku se smí v jeden okamžik pohybovat pouze jedna osoba	NV č. 362/2005 Sb.
		Stáří výškových objektů, odchylky od současných normativních požadavků (chybějící ochranné koše, rozměrové odchylky žebříků apod.) Pád z velké výšky.	3	a	mírné	Dodržovat zákaz vstupu na výškové objekty komínů a chladicích věží bez předání pracoviště (např. Pracovním příkazem nebo předávacím protokolem). Při pohybu a práci na výškových objektech používat prostředky zajištění proti pádu (OOPP proti pádu). Dodržovat zákaz pohybu a práce osamoceně. Práce provádět podle pracovního postupu.	Opatření k zabránění neoprávněných vstupů (zábrany technickou konstrukcí, označení přístupu zákazy a příkazy)
3	Fyzikální faktory - hluk	Poškození sluchu v místech, kde je překročena maximální přípustná hladina	1	b	přijatelné	Používat OOPP (zátkové nebo mušlové chrániče sluchu) v souladu s bezp.značkami	Označení prostoru s výskytem hluku, provést technická a org.opatření, NV č.272/2011 Sb.
		Snížení vnímavosti okolních podnětů	2	b	mírné	V prostoru zvýšené hladiny hluku dbát zvýšené pozornosti	
	Fyzikální faktory-zvýšená vlhkost, snížená viditelnost, námraza	Pád, zakopnutí, uklouznutí, naražení	1	b	přijatelné	V prostoru chladicích věží se pohybovat opatrně (nižší teploty, osoby s brýlemi apod.)	

P.č.	Zdroj rizika	Riziko, ohrožení	Závažnost	Pravděpodobnost	Míra rizika	Opatření	Bezpečnostní požadavek
4	Ústí komínů, působení nebezpečných látek - spalin	Nadýchání nebezpečných látek (spaliny, CO, CO ₂ apod.) zejména v blízkosti ústí komínů nebo v prostorách nad komínem	2	a	příjemné	Dodržovat zákaz vstupu na komíny bez předání pracoviště (např. Pracovním příkazem nebo předávacím protokolem). Při pohybu a práci v blízkosti ústí provozovaných komínů nebo v prostoru nad provozovaným komínem zajistit měření koncentrací nebezpečných látek, zajistit dozor osoby z bezpečného prostoru, zajistit funkční prostředky pro přivolání pomoci.	