

REGISTR RIZIK

17. DIAGNOSTIKA, MĚŘENÍ, REVIZE

17.1 Specifika činnosti

P.č.	Zdroj rizika	Riziko, ohrožení	Závažnost	Pravděpodobnost	Míra rizika	Opatření	Bezpečnostní požadavek
1	Dignostika	Zachycení rotujícími částmi, stroboskopický jev	2	a	příjatelné	Nenosit oděv s volnými částmi, dbát zvýšené opatrnosti při nošení popruhů, kabelů od snímačů apod., nepoužívat zdroj světla vyvolávající stroboskopický efekt	
		Pohyb v těžko přístupných prostorech - naražení, zakopnutí, uklouznutí na oleji	1	b	příjatelné	Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v zúžených nebo snížených prostorech nebo při překonávání překážek (potrubí apod.), dívat se pod nohy, zajistit si úklid přístupovou cestu a pracoviště - odstranění přebytečného materiálu, vyteklého oleje apod., zajistit si vhodnou přístupovou cestu, před prací si zmapovat pracoviště a udržovat pořádek	
		Pád z výšky	2	a	příjatelné	Práce ve výškách mohou provádět jen osoby odborně a zdravotně způsobilé, při pohybu nebo práci ve výšce se zajistit vhodnými OOPP	
		Poškození zdraví v důsledku neoprávněného vstupu do prostoru	2	a	příjatelné	Pracovat na pracovní příkaz, před vstupem do provozních prostor informovat vedoucího příslušného provozního úseku	